

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

13
ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ประเภทงาน ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรังในส่วนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อและถนนถูกน้ำกัดเซาะ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านท่าสะตือ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ออกแบบและรายการ

ประมาณการ ตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1.....แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง (งานปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรัง)	187,200.00	1.3548	253,618.56	FACTOR F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			253,618.56	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			250,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)				

ลงชื่อ
(นายสุเทพ ฉุนตู่)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ
(นายสุเทพ ฉุนตู่)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
(นายเจษฎา เทียนน้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ

อนุมัติ
(นายสำราญ อ่อนอรุณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
(นางสาวตลยา พลเดช)
ประธานกรรมการฯ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ

ลงชื่อกรรมการฯ
(นางระเบียบ จันทร์สำรวม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อกรรมการฯ
(นายสุเทพ ฉุนตู่)
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายละเอียด ตามเอกสารประมาณการและ อบต.แก่งดินสอกำหนด

งานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านท่าสะตือ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอมาดัก จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการโดย นายสุเทพ อนุตดู ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ นายเจษฎา เทียน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ

ประมาณราคาเมื่อวันที่

อนุมัติ นายสำราญ อ่อนอรุณ นายกองัดการบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุด หมู่ที่ 2 บ้านท่าสะตือ	1,600.00	ลบ.ม.	105.00	168,000.00	12.00	19,200.00	187,200.00	
2	งานลงลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ								
	งานอื่นๆ ถ้ามีให้ครบตามรูปแบบรายการ								
	รวมค่างานต้นทุน				168,000.00		19,200.00	187,200.00	

18